
Слив и залив охлаждающей жидкости



Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- t Адаптер для тестера системы охлаждения -V.A.G 1274/8-
- t Трубка прибора для диагностики системы охлаждения -V.A.G 1274/10-
- t Клещи для шланговых зажимов -VAS 6362- вместо показанных -V.A.G 1921-
- t Приспособление для заправки системы охлаждения -VAS 6096-
- t Поддон для сервисных кранов -VAS 6208-
- t Рефрактометр -T10007-

Слив



Указание


Слитую ОЖ для утилизации или повторного использования необходимо собрать в чистую емкость.




ВНИМАНИЕ!

При открывании из расширительного бачка охлаждающей жидкости может выйти горячий пар или горячая охлаждающая жидкость, обернуть крышку ветошью и осторожно открыть бачок.


- Открыть крышку расширительного бачка системы охлаждения.
- Снять передний и задний шумоизоляционные экраны, ослабив элементы крепления -1, 2- и -стрелка- (при наличии).



- Подставить поддон для сервисных кранов -VAS 6208- под двигатель.
- Отсоединить водяной шланг -стрелка- от левой водяной трубы и слить охлаждающую жидкость.



 Снять шумоизоляционный экран -1- в правой колесной нише.



 Снять шланг охлаждающей жидкости стрелка- с правой трубки охлаждающей жидкости, для этого отжать скобу. Слить оставшуюся охлаждающую жидкость.

Заправка


Зажигание выключено.



Указание

- в систему охлаждения заливается раствор ОЖ и присадки к ОЖ на весь год. Соотношение компонентов смеси
 → Ссылка
- Следует использовать только охлаждающую жидкость согласно

 Электронному каталогу запчастей.
 Другие присадки могут значительно уменьшить антикоррозийный эффект.
 Возникшие в результате этого повреждения могут привести к утечке ОЖ и, как следствие, к серьезным повреждениям двигателя.
- t Охлаждающая жидкость с правильным соотношением компонентов смеси
 → Ссылкапредотвращает образование коррозии и известкового налета. Кроме того они повышают температуру кипения. Поэтому в течение всего года в системе охлаждения должен присутствовать концентрат.
- Особенно в странах с тропическим климатом благодаря повышенной температуре кипения ОЖ обеспечивает надежную работу двигателя при высокой нагрузке..
- t Температура замерзания охлаждающей




- жидкости должна составлять не менее -25 °C, в странах с арктическим климатом не менее -35 °C.
- Запрещается уменьшать содержание присадки в охлаждающей жидкости путем долива ОЖ даже в теплое время года или при эксплуатации в странах с теплым климатом. Доля концентрата должна составлять не менее 40 %.
- Если из-за климатических условий необходимо использовать ОЖ с более низкой температурой замерзания, содержание присадки к ОЖ можно увеличить до 60 % (температура замерзания ОЖ –40 °C). При другой пропорции температура замерзания ОЖ уменьшается, а, кроме того, уменьшается эффективность системы охлаждения.
- Для смешивания охлаждающей жидкости использовать только чистую питьевую воду.
- При замене радиатора, теплообменника отопителя, ГБЦ, прокладки ГБЦ или блока цилиндров повторное использование слитой охлаждающей жидкости запрещено.
- Загрязненная охлаждающая жидкость не подлежит дальнейшему использованию.
- Для проверки температуры замерзания ОЖ необходимо использовать рефрактометр -T10007-.

Соотношение компонентов в охлаждающей жидкости


- і Концентрат ОЖ (40 %) и вода (60 %) для температуры замерзания до -25 $^{\circ}\mathrm{C}$
- Присадка (50 %) и ОЖ (50 %) для температуры замерзания до -35 °C.
- Присадка (60 %) и ОЖ (40 %) для температуры замерзания до -40 °С.
- t Охлаждающая жидкость: → Электронный каталог деталей

Все шланговые соединения закрепить шланговыми хомутами соответствующей серии \rightarrow Электронный каталог запчастей.

 Подключить шланг охлаждающей жидкости -стрелка- к трубке охлаждающей жидкости с помощью соединительной муфты → Илл..




 Подсоединить водяной шланг -стрелка- к левой водяной трубе.



- Заполнить бачок ОЖ -VAS 6096- как минимум 12 литрами охлаждающей жидкости, предварительно смешанной в правильной пропорции → Ссылка.
- Привинтить адаптер -V.A.G 1274/8- на расширительный бачок системы охлаждения.
- Установить приспособление для заправки системы охлаждения -VAS 6096- на адаптер-V.A.G 1274/8-.
- Вставить отводящий шланг -1- в малый бачок -2-. (Отводимым воздухом захватывается небольшое количество охлаждающей жидкости, которую необходимо уловить).


- Закрыть оба вентиля -A- и -B-, для этого повернуть рычаг перпендикулярно пропускному направлению.
- Подключить -3- к сжатому воздуху.
- Давление: избыточное давление 6 ... 10 бар.



 Открыть вентиль -В-, для чего повернуть рычаг параллельно пропускному направлению.

В системе охлаждения за счет эжекционного насоса образуется пониженное давление.

- Стрелка индикатора должна перейти в зеленое поле.
- Открыть ненадолго вентиль -А-, для чего повернуть рычаг параллельно пропускному направлению, чтобы шланг бачка приспособления для заправки системы охлаждения -VAS 6096- заполнился охлаждающей жидкостью.
- Вновь закрыть вентиль -A-.
- Оставить вентиль -В- открытым на 2 минуты.
- В системе охлаждения эжекционный насос продолжает создавать пониженное давление.
- Стрелка индикатора должна оставаться в зеленом поле.
- Закрыть вентиль -В-.



 Стрелка индикатора должна остаться в зеленом поле, в таком случае в системе охлаждения обеспечено достаточное для последующей заправки разряжение.


Если стрелка находится ниже зеленого поля, следует повторить предыдущие операции.

Если давление растет, значит система охлаждения негерметична.


- Снять напорный шланг.
- Открыть вентиль -А-.

За счет пониженного давления в системе охлаждения из бачка приспособления для заправки системы охлаждения -VAS 6096-откачивается охлаждающая жидкость; система охлаждения заполняется.


- Снять приспособление для заправки системы охлаждения -VAS 6096- с расширительного бачка.
- Надеть трубку -V.A.G 1274/10- на адаптер -V.A.G 1274/8-.




 Осторожно снять кожух двигателя поочередно с каждого из 4 штифтов стрелки-.




- Выкрутить болт вентиляционного отверстия -стрелка- спереди на двигателе.
- Залить охлаждающую жидкость, пока она не начнет вытекать из вентиляционного отверстия без пузырьков.
- Закрутить болт вентиляционного отверстия.




- Выкрутить болты -стрелки-.
- Снять воздуховод -1- и -2-.




- Вывернуть резьбовую пробку вентиляционного отверстия -2- справа вверху на шланге охлаждающей жидкости -1- и залить охлаждающую жидкость до ее появления из вентиляционного отверстия.
- Закрутить болт вентиляционного отверстия.



- Снять резиновое уплотнение -1- и снять кожух водоотводящего короба -2-.




- Открутить болт вентиляционного отверстия -Стрелка-.
- Залить охлаждающую жидкость, пока она не начнет вытекать из вентиляционного отверстия шланга системы охлаждения.
- Закрутить болт вентиляционного отверстия.
- Включить на автомобиле с автономным отопителем данный отопитель примерно на 30 секунд.
- Закрыть крышку расширительного бачка системы охлаждения.
- Запустить двигатель.
- Во всех зонах установить температуру на "Ні".
- Выключить компрессор кондиционера, для этого нажать кнопку ECON.
- Завести двигатель и оставить работать 3 минуты с частотой вращения 2000 об/мин.
- Оставить двигатель работать на холостом ходу, пока два больших шланга системы охлаждения на основном радиаторе не нагреются.
- Завести двигатель и оставить работать 1 минуту с частотой вращения 2000 об/мин.
- Выключить и дать остыть двигателю.
- Проверить уровень охлаждающей жидкости.
- При холодном двигателе уровень температуры охлаждающей жидкости должен находиться у отметки МАХ.



 При прогретом двигателе уровень охлаждающей жидкости должен находиться выше отметки МАХ.

Момент затяжки



Узел	Нм
Резьбовая пробка вентиляционного отверстия в трубке подачи охлаждающей жидкости	8