



Audi music interface

Update für das Audi music interface

Mit Hilfe dieses Updates wird der Treiber des Audi music interface ersetzt. Dies kann durch neue Media Player Generationen oder Firmwareversionen notwendig werden.

Zum Update werden ein handelsüblicher USB-Stick mit genügend freiem Speicherplatz (mindestens 2 MB) und der USB-Adapter (erhältlich bei Ihrem Audi Partner) benötigt.

Bitte folgen Sie den folgenden Schritten:

1. Laden Sie das Treiberupdate auf Ihren PC. Entpacken Sie die ZIP-Datei und kopieren die entpackte BIN-Datei auf den USB-Stick.
 - Die BIN-Datei muss sich in der Rootebene (oberste Verzeichnisebene) des USB-Sticks befinden. Eine in einem Unterordner abgelegte Datei wird vom Audi music interface nicht erkannt.
 - Das Updatefile muss die einzige BIN-Datei in der obersten Verzeichnisebene sein
2. Wählen Sie das Audi music interface als aktive Audio-Quelle aus.
3. Verbinden Sie den USB-Adapter mit dem Audi music interface.
4. Stecken Sie den unter Punkt 1. vorbereiteten USB-Stick an den USB Adapter an. Es erscheint die Meldung: *„Das Gerät wird initialisiert. Bitte warten...“*
5. Während des ca. 2-minütigen Updates bitte den USB-Stick nicht entfernen. Es erscheint die Meldung: *„Die Audi music interface Software wird aktualisiert. Bitte warten...“*
6. Nach erfolgreichem Update erscheint die Meldung: *„Die Audi music interface Software wurde erfolgreich aktualisiert.“*
7. Der Updatevorgang ist abgeschlossen.

Bitte entfernen Sie den USB-Stick und den USB-Adapter. Ihr Audi music interface ist wieder einsatzbereit.