



## Technische Daten


Hersteller • Fahrzeugtyp • Farbe:	Audi • A6 2.0 TDI Kb5 • brillantschwarz
abgel. KM-Stand • EZ • Antriebsart:	196668 • 15.09.2014 • Diesel-Motor — Automatik
Motor • zulässiges Gesamtgewicht:	140 KW (190 PS) / 1968 ccm / 4 Zyl • 2355 kg
Sitze • Aufbauart • Türen:	5-sitzer • Kombi • 5-türig
Reifen-Profiltiefe:	VL: 4mm • VR: 5mm • HL: 5mm • HR: 4mm
Reifen-Größe:	V: 255/40 ZR19 100Y • H: 255/40 ZR19 100Y
Ausst. ER • Bereifung:	Füllflasche • Sommerreifen
Fahrzeug Ident.-Nr.:	WAUZZZ4G6EN187146
Sonstiges:	Polsterfarbe: Anthrazit • Scheckheft: vorhanden
	Letzter Kundendienst 03/17 bei 196664 km

## Ausstattung / Sonderausstattung


- |  |  |   |
|--|--|---|
| 1. Airbag Fahrer-/Beifahrerseite                         | 11. Fensterheber elektrisch vorn + hinten              | 21. Mittelarmlehne vorn                   |
| 2. Anti-Blockier-System (ABS)                            | 12. Gepäckraum-Abtrennung (Netz)                       | 22. Reifen-Reparaturkit                   |
| 3. Antriebs-Schlupfregelung (ASR)                        | 13. Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)            | 23. Reifenkontroll-Anzeige                |
| 4. Audi Drive Select                                     | 14. Isofix-Aufnahmen für Kindersitz                    | 24. Rußpartikelfilter                     |
| 5. Außenspiegel asphärisch, links                        | 15. Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen                     | 25. Seitenairbag vorn                     |
| 6. Außenspiegel asphärisch, rechts                       | 16. Kopf-Airbag-System (Sideguard)                     | 26. Servolenkung elektro-mechanisch       |
| 7. Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide     | 17. LM-Felgen  | 27. Start/Stop-Anlage                     |
| 8. Dachreling (Aluminium)                                | 18. Lenkrad (Leder) mit Multifunktion                  | 28. Wegfahrsperre (elektronisch)          |
| 9. Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)                  | 19. Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/ Längsverstellung | 29. Wärmeschutzverglasung grün getönt     |
| 10. Fahrassistent-System: Anfahr-Assistent (hold assist) | 20. Licht- und Regensensor                             | 30. Zentralverriegelung mit Fernbedienung |

### Sonderausstattung:

- |  |  |  |
|--|--|--|
| 1. AUX Anschluß                          | 11. Fahrassistent : Fernlichtassistent                                     | 21. Multimedia (DVD-Laufwerk, 2 SD-Karten-Slots) |
| 2. Audiosystem (Radio/CD)                | 12. Fahrassistent-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) | 22. Müdigkeitserkennung                          |
| 3. Ausstattungs-Paket: S line Selection  | 13. Fahrassistent-System: Spurhalteassistent (active lane assist)          | 23. Navigationssystem                            |
| 4. Außenspiegel elektr. klappbar         | 14. Fahrassistent-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pr | 24. Rückfahrkamera                               |
| 5. Bi-Xenon-Scheinwerfer                 | 15. Fahrassistent-System: Tempolimit-Anzeige                               | 25. Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)          |
| 6. Bluetooth - Schnittstelle             | 16. Fahrer-Informationssystem (FIS)  | 26. Sitzheizung vorn                             |
| 7. CD-Wechsler                           | 17. Gepäckraumabdeckung  | 27. Sportsitze vorn                              |
| 8. Elektrische Einparkhilfe (PDC) hinten | 18. Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic                     | 28. Standheizung ohne Fernbedienung              |
| 9. Elektrische Einparkhilfe (PDC) vorne  | 19. Innenspiegel mit Abblendautomatik                                      | 29. Verglasung hinten abgedunkelt                |
| 10. Exterieur-Paket S line               | 20. Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar                          |  |



## Unabhängige Sachverständigen Feststellung: Gesamtzustand dem Alter und der Laufleistung entsprechend



### Gebrauchsspuren:

1. Sonstiges : Das Fzg. hat einen instandgesetzten Vorschaden lt. Vorbesitzer !
2. Rad hinten rechts : Felge beschädigt
3. Sonstiges : HU-fällig
4. Sonstiges : Fzg. rundum nachlackiert

Hierbei handelt es sich um kein technisches Funktionsprotokoll bzw. -gutachten.



2. Rad hinten rechts Felge beschädigt

